

## Säkerhetsmeddelande - CoPilot I och II skrotas

CoPilot I och II, vårdarstyrningar till eldrivna rullstolar från Permobil, skrotas.

Av säkerhetsskäl har verksamhetschefen för Hjälpmedel Västerbotten beslutat att länets alla CoPilot I och II, vårdarstyrningar till eldrivna rullstolar från Permobil, ska skrotas.

När en eldriven rullstol från Permobil med monterad CoPilot kommer till HVM, för reparation eller anpassning, kommer kontakt att tas med aktuell förskrivare.

CoPiloten ska demonteras och ersättas med något av nedanstående alternativ, i följande prioriteringsordning:

1. joystick monterad på ryggstödet baksida
2. byte till annan modell av eldriven rullstol, från annan leverantör
3. specialanpassning, där Z-styrning monteras på en eldriven rullstol från Permobil